

Adeziv universal umed și sensibil la presiune

KE 2000 SI

Adeziv universal pentru toate tipurile comune de acoperire a podelei

DOMENIUL PRINCIPAL DE APLICARE:

UZIN KE 2000 Si este un adeziv puternic, în dispersie, timp de deschidere scurt și timp de lucru îndelungat pentru aplicarea ca adeziv sensibil la presiune, umezire și metoda de lipire dublă aplicare. Pentru utilizare pe podele și pereți. Pentru utilizare în interior.

POTRIVIT PENTRU:

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Substratul trebuie să fie solid, rezistent fizic, uscat, fără fisuri, curat și fără materiale care ar putea afecta aderența (de exemplu, murdărie, ulei, grăsimi). Suprafața trebuie să fie aspirată, amorsată și nivelată complet. Grundurile și compușii de nivelare adecvați pot fi găsiți în ghidul de produse UZIN. Substratul trebuie testat în conformitate cu standardele și buletinele aplicabile și orice deficiențe trebuie raportate. Permiteți întotdeauna grundului și compusului de nivelare să se usuce bine până la capăt.

Consultați fișele tehnice ale produselor pentru celelalte produse utilizate.

Grosimi ale șapei autonivelante:

- substraturi neabsorbante sau sensibile la umiditate → 2 mm (la cauciuc 3 mm)
- șape noi de sulfat de calciu → 1 - 2 mm (la cauciuc 2 mm)
- pe substraturile existente → min 2 mm (la cauciuc 3 mm)

PRELUCRARE:

1. Aplicați adezivul uniform cu spatula dințată corespunzătoare pe substrat și lăsați să se usuce parțial conform cu cantitatea aplicată, temperatura interioară, gradul de absorbție a substratului și a tipului de acoperitoare de pardoseală. Nu aplicați mai mult adeziv decât se poate acoperi cu o umezire bună a spatelului acoperitorii de pardoseală în timpul de lucru.

2. Instalați pardoseala în timpul de deschidere scurt; adezivul trebuie presat. Suprafața trebuie presată cu ajutorul rolei de presiune pentru a îndepărta posibilele deformări. Asigurați-vă că aerul nu este prins sub acoperitoare. Lăsați zona să se odihnească timp de 20 de minute și apoi presati suprafața din nou în zona de margine și cusături.

UZIN KE 2000 S

În procesul umed / semi-umed: Instalați pardoseala și roluiți peste. Dacă adezivul este încă crem-alb sau uscat superficial, aderența nu este posibilă sau este foarte scăzută.

În procesul cu două aplicări: Instalați pardoseala pe adezivul umed și frecați.

Îndepărtați imediat și permiteți spatelului pardoselii și substratului să se usuce parțial, (testul degetelor vezi imaginea de mai jos), Rizurile de adeziv trebuie să nu fie total transparente. Instalați din nou pardoseala și roluiți peste.

Aplicații pentru pereți: Aplicați adezivul cu o rolă de lână scurtă de miel pe perețele pregătite, lucrați imediat cu un șpaclu corespunzător și se lasă parțial să se usuce.

Instalați și frecați acoperirea.

În procesul de contact: În funcție de tipul de acoperire aplicați adezivul cu un șpaclu sau o rolă pe partea din spate a acoperirii și a substratului. După uscarea adezivului, instalați pardoseala și roluiți peste.

3. Îndepărtați reziduurile de adeziv, cât timp sunt încă proaspete, cu apă.

Acoperirea podelei pe suporturi nivelate „Aplicație umedă / semi-umedă”	Cramă de mistrie	Timp de așteptare*	Timpul de lucru*
Acoperiri pentru pardoseli CV, LVT	A5	10 - 20 minute	15 - 25 minute
Pardoseala din PVC, cauciuc	A2	15 - 20 minute	20 - 40 minute
Pardoseală din material textil, linoleum	B1	20 - 30 minute	30 - 45 minute
Pumnul acului	B2	10 - 20 minute	30 - 45 minute

Acoperirea podelei pe substraturi dense „Aplicație sensibilă la presiune”	Cramă de mistrie	Timp de așteptare*	Timpul de lucru*
Pardoseli din PVC, de ex. pe UZIN KR 410 sau acoperirea densă a instalațiilor	A5	30 - 40 minute	1 - 2 ore

Acoperirea podelei pe substraturi dense „Aplicație cu picătură dublă”	Cramă de mistrie	Timp de așteptare*	Timpul de lucru*
Cauciuc pe acoperiri netede, dense	A5	10 minute, îndepărtați din nou acoperirea podelei apoi 20 de minute	45 minute

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE:

Perioada de valabilitate minim 12 luni în ambalajul original atunci când este păstrat în condiții relativ reci. Rezistent la îngheț până la - 8 ° C. Recipientii deschiși trebuie resigilați cu atenție iar conținutul rămas trebuie utilizat cât de repede se poate. Lăsați adezivul să atingă temperatura camerei înainte de utilizare.

Condițiile optime de lucru sunt 15-25 ° C, temperatura pardoselii peste 15 ° C / 59 ° F și umiditatea relativă a aerului sub 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată a aerului prelungesc timpul de uscare, în timp ce temperaturile ridicate și umiditatea scăzută a aerului scurtează timpul de uscare.

Substraturile umede pot provoca emisii și mirosuri secundare. Prin urmare, o uscare bună a compusului de nivelare trebuie observată pe substraturile nivelate.

Lipirea directă peste reziduuri vechi de adeziv poate provoca interacțiuni și poate duce la un miros neplăcut. Prin urmare, în mod ideal, straturile vechi ar trebui eliminate. În toate cazurile, reziduurile de adeziv trebuie reacoperite cu un grund sigilant și nivelate generos cu o șapă autonivelantă la o grosime suficientă (de obicei 3 mm).

Înainte de a lipi acoperitoarele de pardoseală trebuie să fie suficient de aclimatizate, să nu fie tensionate și să fie adaptate la climatul interior obișnuit pentru utilizarea viitoare.

În cazul temperaturilor extreme de la expunerea la lumină, eforturi mecanice grele de la camioane cu paleti, motostivuitoare, etc. sau când sunt expuse la umezeală din partea superioară, trebuie utilizat un adeziv din rășină sintetică, cum ar fi UZIN KR 430. Dacă aveți îndoieli, consultați Departamentul nostru Tehnic.

Pentru procesele de acoperire, sigilare, curățare și întreținere pot fi utilizate produsele UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Seil Resilient, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Pentru informații suplimentare, consultați fișele tehnice de produs separate.

Următoarele standarde, regulamente și publicații sunt aplicabile și recomandate în special:

- DIN 18 365 „Lucrul cu pardoseli”
- Fișa de specificații TKB „Evaluarea și pregătirea suprafețelor pentru pardoseli și pardoseală din lemn ”
- Fișa de specificații BEB „Evaluarea și pregătirea suprafețelor”

PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI:

Fara solvent. Utilizarea loțiunii pentru protecția pielii este întotdeauna recomandată. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Asigurați ventilație completă în timpul și după prelucrare / uscare! Evitați mâncatul, băutul și fumatul în timp ce procesați produsul. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți bine și imediat cu apă. Nu permiteți intrarea în sistemul de canalizare, cursuri de apă sau sol. Curățați instrumentele cu apă și săpun imediat după utilizare.

EMICODE EC 1 PLUS - „Emisii foarte scăzute” În sfera cunoștințelor actuale, nu emite emisii de formaldehidă, materiale periculoase sau compuși organici volatili (VOC). Când este complet uscat, are un miros neutru și nu prezintă risc fiziologic sau ecologic. Premisele de bază pentru o calitate cât mai bună a aerului din interior în urma lucrărilor de acoperire a pardoselii sunt în conformitatea cu standardele condițiilor de muncă, precum și substratul uscat complet, grundul și compusul de netezire. Produsul conține izotiazolinone. Pentru informații referitoare la alergii, sunați la +49 (0) 731 4097-0 (Germania).

ELIMINARE:

Colectați și reutilizați reziduurile produsului, acolo unde este posibil. Nu aruncați în sistemul de canalizare, apă deschisă sau sol. Recipientele goale, din plastic (răzuite curat și fără picurare) pot fi reciclate. Recipientele cu reziduuri lichide sunt clasificate drept deșeuri speciale, așa cum sunt colectate reziduurile de produse lichide. Recipientele cu reziduuri care au solide uscate sunt clasificate ca deșeuri de construcții / menajere.